

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE DLE POKYŇŮ.

Uživatel by měl provést test těsnění při každém použití masky podle následujících pokynů:



1. Zkontrolujte respirátor, zda nevykazuje praskliny nebo poškození, a pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, zlikvidujte jej.
2. Ujistěte se, že nástavec zakrývá můstek nosu, rozvírá se nad můstkem nosu a zakrývá bradu.
3. Umístěte smyčky kolem uší (styl ušní smyčky) nebo hlavy (styl hlavové smyčky).  
Dbejte na to, aby ústa a nos byly respirátorem zcela zakryty.
4. Tvar nosní spony vytvarujte tak, aby těsně přiléhal k můstku nosu.

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO RESPIRÁTOR

1. Nedodržení všech pokynů může vážně narušit účinnost tohoto respirátoru a vést k nemoci, zranění nebo smrti.
2. Správně zvolené vybavení pro ochranu dýchacích cest je nezbytné. Před použitím na pracovišti musí být zaměstnanec vyškolen zaměstnavatelem ve správném používání respirátoru v souladu s platnými bezpečnostními a zdravotními normami.
3. Tento respirátor nedodává kyslík. Používejte v dostatečně větraných prostorech, které poskytují dostatečné množství kyslíku pro podporu života.
4. Zlikvidujte respirátor a vyměňte jej za nový, pokud:
  - a. Nadměrné ucpaní respirátoru vede k dýchacím obtížím.
  - b. Je respirátor poškozen.
5. Pokud se objeví závratě, podráždění nebo jiné potíže, opusťte kontaminovanou oblast a respirátor zlikvidujte.

## OMEZENÍ POUŽITÍ

1. Nepoužívejte respirátor ani nevstupujte do kontaminované oblasti nebo se v ní nezdržujte za následujících okolností:
  - a. Vzduch obsahuje méně než 19,5 % kyslíku.
  - b. Když cítíte znečišťující látky.
  - c. Pro ochranu před plyny nebo parami.
  - d. Nečistoty nebo jejich koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví.
  - e. Pro pískování, stříkání a azbest.
  - f. V oblastech s nebezpečím výbuchu.
2. Neupravujte respirátor.
3. Nepoužívejte respirátor s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti respirátoru.
4. Respirátor musí být před každým použitím zkontrolován, aby bylo zajištěno, že v dýchací zóně nejsou žádné jiné otvory než propíchnutí a svorky a že nedošlo k poškození. Zvětšené otvory způsobené roztrženým filtračním materiálem kolem svorek se považují za poškození.
5. Tento respirátor chrání před určitými znečišťujícími částicemi, ale nezabrání riziku nemoci nebo infekce. Zneužití může vést k nemoci nebo smrti.
6. Tento respirátor označený „NR“ nesmí být používán déle než jednu směnu.